



Rigonfiamento della pavimentazione nella Chiesa in Piazza Piola a S. Carlo.



Fuoriuscita di sabbia all'interno della Chiesa in Piazza Piola a S. Carlo.



Fratture nell'asfalto dovute a liquefazione a S. Carlo.



Fratture nell'asfalto dovuti a liquefazione a S. Carlo.



Fratture con fuoriuscita di sabbia in localotà Mirabello



Campo sportivo a Mirabello



Edificio in muratura lesionato e fuoriuscita di sabbia, S. Carlo



Grossa frattura lungo Via Rossini a S. Carlo



Tra S. Carlo e S. Agostino



Cedimento di fondazione di un edificio a S. Carlo.



S. Felice sul Panaro, stadio comunale



Sollevamento della pavimentazione del marciapiede a Mirabello